



Napětová soustava: 1NPE 50 Hz 230V / TN-S
 Ochrana před nebezpečím živých částí:
 Ochrana před nebezpečím neživých částí:
 Napětová soustava: 2 DC 24V / IT - FELV

1) ochrana izolací živých částí dle ČSN 332000-4-41 čl. 412.1
 1) samostatným odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41 čl. 413.1
 a) ochrana živých částí: izolací dle ČSN 332000-4-47 čl. 471.3.2

2) Ochrana kryty nebo přepážkami dle čl. 412.2
 2) použitím zařízení tř. ochrany II dle čl. 413.2

3) doplňujícím pospojováním dle čl. 413.1.2.2

b) ochrana neživých částí: spojením neživých částí obvodu FELV s ochranným vodičem vstupního obvodu dle ČSN 332000-4-47 čl. 471.3.3



Akce:
DS2
 --
 Zk.č.:

Název souboru:
Svorkovnice DS2-NOP
 Název výkresu:
Schéma zapojení svorkovnice DS2-NOP

Vypracoval: **Rostislav Otisk**
 Zodp.proj.: **Rostislav Otisk**
 Datum: **07/2007**
 Měřítko:

Funkce: =
 Umístění: +R
 Revize:
 Datum rev.:

List / index: **3**
 Listů celkem: **1**
 Výkr. č.: **001**

č. vyhotovení: **1**